

DIAGNOSTIC PAYSAGER

N° 31 – Terrain de sport (Le Plessis-Macé)

IDENTIFICATION

Type d'entité : Terrain de sport

Superficie (m<sup>2</sup>) : 22 900

Gestion : Traditionnelle à Rustique



## LOCALISATION

### A - Cartographie de l'espace vert



### B - Description générale de l'espace vert

Aménagement en cours de réflexion le long du stade

### Entretien de l'espace vert

Actions	Fréquences	Temps de travail (par passage)
Tonte des terrains de foot	4 à 5 fois par mois	2h
Taille des arbres	Si besoin	
Tonte des espaces d'accompagnement	4 à 5 fois par mois	2h

### Liste des plantes existantes

<b>Arbres :</b>	Fraxinus, Quercus nobilis
<b>Arbustes :</b>	Cupressus x leylandii
<b>Vivaces :</b>	

## PRECONISATIONS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION

### A - Scénario retenu & préconisations

Les actions de gestion et d'aménagement préconisées sur l'espace vert concerné visent à :

- **Envisager le remplacement de la haie de cyprès pour une haie libre d'espaces locales**
- **Création d'espaces verts en lien avec la gestion des eaux de pluie**
- **Favoriser les revêtements enherbés ou perméables pour les espaces de stationnement**
- **Renforcer la présence de l'arbre**